

Info réseau

Date : 29/03/2016

Emetteur : Service Après-Vente LIGIER Group

Réf : IR.ER166

Objet **Mise à jour procédure programmation télécommande avec boîtier de fermeture centralisé 1407874**

Après-Vente

Mesdames, Messieurs, Cher Distributeur,

Sur tous les véhicules **MGO3 Mpi** (moteur essence), **JSRC** et **FLEX** équipés de la télécommande et du module 1407874 ci-dessous.



Procédure d'apprentissage d'une télécommande, shunt park en position route :

1. Insérer la clé dans le contacteur à clef.
2. Tournez 5 fois la clé de la position "0" à la position accessoire ACC – 1^{er} cran du contacteur à clef (chaque passage de la position "0" à la position ACC doit se faire en moins de 3 secondes). Au dernier coup de clef, restez en position ACC durant 3 secondes. Les clignotants s'activent 2 fois.
3. Dès que les clignotants se sont éteints, dans les 10 secondes suivantes, appuyer sur un bouton de la télécommande à programmer. Les clignotants s'activent à nouveau 2 fois pour valider cette télécommande.
4. Ne rien toucher pendant 10 secondes, le mode de programmation est terminé, les clignotants s'activent 3 fois. Vous pouvez couper le contact.

Le verrouillage des portes est alors actionné, la télécommande est programmée.

LIGIER Group

105, route d'Hauterive
03200 Abrest France
Tél. : (33) 04 70 58 83 85
www.ligier.fr
Contact : sav@ligiergroup.com

PAE Vendée Sud Loire
85607 MONTAIGU - France
Tél. : +33 (0)2 51 09 87 19
www.microcar.fr
Contact : sav@ligiergroup.com

Nota : Si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs télécommandes complémentaires sur un même véhicule (maximum 4 télécommandes par véhicule) : lorsque vous êtes au point 3 de la procédure décrite ci-dessus, que l'appui sur la première télécommande est réalisé et que les clignotants se sont activés 2 fois, juste après appuyer sur un bouton de la nouvelle télécommande à programmer. Renouveler l'opération pour toutes les télécommandes à ajouter.

Ce boîtier de centralisation équipe d'origine les véhicules à partir des n° de série suivants :


- **Toutes MGO3 Mpi** (moteur essence)
- **JSRC** à partir des n° de série suivants :VH862BLLA01112784 (moteur 502 Progress)VH862BRLA01112779 (moteur 492 Dci)
- **FLEX** à partir du n° de série suivant VJRA3FMX100000819

ATTENTION :


Pour les véhicules **FLEX** antérieurs et **JSRC** compris entre VH862BRLA01112485 et

VH862BLLA01112784 (moteur 502 Progress)
VH862BRLA01112779 (moteur 492 Dci)

utilisant l'ancien module **0081955**, il sera nécessaire de modifier les branchements et le connecteur comme ci-dessous pour adapter ce nouveau boîtier **1407874** :



Ordre des fils ancien montage



Ordre des fils nouveau montage

200904

Ancien Montage			Nouveau Montage
Position	Couleur	Fil n°	Position
1	Rouge	28	2
2	Noir	29	3
3	Blanc	30	4
4	Blanc	31	1
5	Orange	32	5
6	Blanc	33	9
7	Vert	34	6
8	Bleu	35	7
9	Blanc	36	10
10	Blanc	37	8

Modifier la forme du connecteur comme indiqué pour autoriser son branchement sur le nouveau module



Restant à votre disposition veuillez agréer, Madame, Monsieur, cher Distributeur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Service Après-Vente